Ariege Le Departement
Communiqué de presse
Le 17/02/2023 16:59

SECURITE ROUTIERE | Fermeture de la RD 123 entre Tarascon et Ussat



Le mercredi 8 février un bloc de plusieurs tonnes s'est décroché d'une falaise au niveau du camping du Pré Lombard et a heurté les deux parapets du pont. Afin de sécuriser la route et éviter de nouvelles chutes de pierres, des travaux de sécurisation vont être réalisés dès lundi 20 février par le service RTM (restauration des terrains en montagne). **En accompagnement de ces travaux de purge de la falaise, la préfecture a demandé cet après-midi dès 16h30 la fermeture de la RD123 au niveau du camping du « Pré lombard », entre Tarascon et Ussat, pour une durée minimum de trois semaines.**

En conséquent, l'accès aux communes de Ussat et Ornolac-Ussat-les-Bains est impossible depuis le centre-ville de Tarascon par la Route départementale 123.

L'accès aux communes de Ussat et Ornolac-Ussat-les-Bains ne sera donc possible que depuis la RN 20 et uniquement pour les véhicules de moins de 3,5T.

Une déviation est mise en place dès aujourd'hui pour les automobilistes qui arriveraient depuis le centre-ville de Tarascon.

Enfin, dans l'optique de sécurisation de la déviation, le créneau de dépassement de Bouan sur la RN20 dans le sens Sinsat > Ornolac sera réduit à une voie et limité pour partie à 70 Km/h.

CONTACT

Estelle Tabeaud — Directrice de la Communication
05 61 02 09 77 · etabeaud@ariege.fr